

Anlage 1

Kategorie	Trauerhalle	m²	Heizung	Strom/Lampen	Fußboden	Polster- stühle	einfache Stühle Holz	Bänke Holz innen	Sitzplätze gesamt	Ø Sitzplätze je Kategorie	Bänke außen unter TH	Einschätzung Friedhofsverwaltung
1	Breitenfeld	63,00	4 Wandheizer	Wandleuchten Steckdosen	Fliesen	60	21 oK	-	81	93	-	geplasterte Fläche ohne Vordach, kleiner Erker guter Gesamtzustand der TH
1	Dannefeld	79,00	Ofenheizung	Decken/Wand- leuchten Steckdosen	Fliesen/Läufer	80	-	1 oK = 4 SP	84		3 = 12 SP	2019/20 wurde die überdachte geplasterte Vorfläche geschaffen, sehr gut erhaltene Polsterstühle, 1 Wand mit Samtvorhang guter Gesamtzustand der TH
1	Estedt	67,46	4 Wandheizer	Deckenleuchten Steckdosen	Fliesen	100	-	-	100		1 = 4 SP	2019/20 sanierte TH, geplasterte Vorfläche ohne Vordach
1	Gardelegen	80,25	Bankheizung	Wandleuchten Steckdosen	Linoleum	6	-	12 mK = 48 SP	54		5 = 20 SP	Gebäude ohne Vordach, denkmalgeschützte Kapelle, alle Fenster bleiverglast, Erker
1	Mieste	84,00	4 Wandheizer	Deckenleuchten Steckdosen	Auslegeware	148	-	-	148		-	Gebäude ohne Vordach, Vorraum vor TH, kleiner Erker, guter Gesamtzustand der TH
1	Mhorst	93,60	4 Wandheizer	Deckenleuchten Steckdosen	Auslegeware Läufer drüber	120	-	-	120		-	Gebäude ohne Vordach, Vorraum vor TH guter Gesamtzustand der TH
1	Zichtau	54,00	4 Wandheizer	Wandleuchten Steckdosen	Fliesen	-	-	16 mK = 64 SP	64		1 = 4 SP	geplasterte Fläche mit Vordach Instandsetzung Dach 2019, guter Gesamtzustand der TH

Legende:

mK mit Kissen
oK ohne Kissen
SP Sitzplätze
IB lange Bank
TH Trauerhalle

Anlage 1

Kategorie	Trauerhalle	m ²	Heizung	Strom/Lampen	Fußboden	Polster- stühle	einfache Stühle Holz	Bänke Holz innen	Sitzplätze gesamt	Ø Sitzplätze je Kategorie	Bänke außen unter TH	Einschätzung Friedhofsverwaltung
2	Berge	72,00	-	Wandleuchten Steckdosen	rote Pflaster- steine	-	4 oK	16 mK = 64 SP	68	73	1 = 4 SP	2016 sanierte TH, gepflasterte Fläche mit Vordach
2	Jävenitz	88,16	-	Wandbeleuchtg. Lautsprecher an den Wänden Steckdosen	Fliesen	78	-	-	78		1 = 4 SP	gepflasterte Fläche tw. mit Überdachung, geößzügiger Erker, stüvolles Eingangstor, guter Gesamtzustand der TH
2	Jeseritz	43,80	-	Wandleuchten Steckdosen	Fliesen	50	13 oK	2 oK = 8 SP	71		1 = 4 SP	2018 sanierte TH, gepflasterte Fläche mit Vordach
2	Jeggau	67,94	-	-	Fliesen	64	-	3 oK = 12 SP	76		-	gepflasterte Fläche ohne Vordach, Eingangsbereich verglast; TH dadurch lichtdurchflutet (sehr hell auch ohne Strom), Malerarbeiten 2020/21, guter Gesamtzustand der TH
2	Lindstedt	63,00	-	Wandleuchten Steckdosen	Fliesen	70	-	-	70		1 = 4 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach, 1 Fenster bleiverglast, guter Gesamtzustand der TH

Legende:

mK mit Kissen
 oK ohne Kissen
 SP Sitzplätze
 IB lange Bank
 TH Trauerhalle

Anlage 1

Kategorie	Trauerhalle	m²	Heizung	Strom/Lampen	Fußboden	Polster- stühle	einfache Stühle Holz	Bänke Holz innen	Sitzplätze gesamt	Ø Sitzplätze je Kategorie	Bänke außen unter TH	Einschätzung Friedhofsverwaltung
3	Wiepke	42,60	-	Wandleuchten Steckdosen	braune Pflastersteine	-	-	14 oK = 56 SP	56	41	1 = 4 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach guter Gesamtzustand der TH
3	Wollenhagen	34,17	-	Deckenleuchten Steckdosen	Fliesen	19	-	8 oK = 32 SP	51		-	gepflasterte Fläche ohne Vordach, einfach gepolsterte Stühle, guter Gesamtzustand der TH
3	Jerchel	37,20	-	Wand/Decken- leuchte Steckdosen	Fliesen/Läufer	-	-	10 oK = 40 SP	40		4 = 16 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach, guter Gesamtzustand der TH
3	Kloster N.	22,95	-	Wandleuchten Steckdosen	Fliesen	30	-	-	30		-	gepflasterte Fläche mit tw. Überdachung, stilvolles Eingangstor, guter Gesamtzustand der TH
3	Laatzke	32,50	-	Deckenleuchten Steckdosen	Fliesen	12	-	3 oK = 12 SP	24		-	2016 saniert, gepflasterte Fläche mit Vordach
3	Solpke	31,20	-	Deckenleuchten Steckdosen	Pflaster braun	24	-	-	24		4 = 16 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach, guter Gesamtzustand der TH
3	Peckfitz	36,00	-	Wandleuchte Steckdosen	Beton grau gestrichen	60	-	-	60		1 = 4 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach, guter Gesamteindruck der TH
3	Potzehne	38,44	-	Decken/Wand- leuchten Steckdosen	Fliesen	40	-	-	40		1 = 4 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach, guter Gesamtzustand der TH

Legende:

mK mit Kissen
oK ohne Kissen
SP Sitzplätze
IB lange Bank
TH Trauerhalle

Anlage 1

Kategorie	Trauerhalle	m²	Heizung	Strom/Lampen	Fußboden	Polster- stühle	einfache Stühle Holz	Bänke Holz innen	Sitzplätze gesamt	Ø Sitzplätze je Kategorie	Bänke außen unter TH	Einschätzung Friedhofsverwaltung
4	Hemstedt	49,20	-	Wandleuchten Steckdosen	Fliesen	43	2 oK	-	45	33	2 = 8 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach, sanierungsbedürftig
4	Lhorst	22,42	-	Wandleuchten Steckdosen	Fliesen	-	-	4oK = 16 SP	16		1 = 4 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach, sanierungsbedürftig
4	Roxförde	32,37	-	Wandleuchten Steckdosen	Fliesen	10	-	7 mK = 28 SP	38		2 = 8 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach, zweckmäßiges Inventar
4	Sachau	25,53	-	Wand/Decken- leuchte Steckdosen	Fliesen	2	-	2 IB/oK = 12 SP	14		2 = 8 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach, sanierungsbedürftig
4	Wannefeld	35,49	-	Wandleuchten Steckdosen	Fliesen	-	40 mK	2 oK = 8 SP	48		-	gepflasterte Fläche mit Vordach, Instandsetzungsbedarf
4	Zienau	29,52	-	Lampen Steckdosen	Fliesen	30	-	2 oK = 8 SP	38		-	gepflasterte Fläche mit Vordach, Instandsetzungsbedarf

Legende:

mK mit Kissen
oK ohne Kissen
SP Sitzplätze
IB lange Bank
TH Trauerhalle

Anlage 1

Kategorie	Trauerhalle	m²	Heizung	Strom/Lampen	Fußboden	Polster- stühle	einfache Stühle Holz	Bänke Holz innen	Sitzplätze gesamt	Ø Sitzplätze je Kategorie	Bänke außen unter TH	Einschätzung Friedhofsverwaltung
5	Algenstedt	25,80	-	-	Fliesen	-	6 oK	2 oK = 8 SP	14	26	-	gepflasterte Fläche mit Vordach, Instandsetzungsbedarf
5	Lüfingen	26,40	-	-	Linoleum	22	-	-	22		-	gepflasterte Fläche mit Vordach
5	Seethen	38,35	-	Wandleuchten Steckdosen	rote Pflastersteine	-	24 mK	-	24		2 = 8 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach, sanierungsbedürftig
5	Wernitz	24,00	-	-	Beton braun gestr.	-	-	4mK = 16 SP	16		-	gepflasterte Fläche mit Vordach, sanierungsbedürftig
5	Hottendorf	26,13	-	-	Fliesen	19	11 oK	5 oK = 20 SP	50		2 = 8 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach, einfaches Inventar, Instandhaltungsbedarf
5	Ipse	31,39	-	-	Beton	24	-	2 oK = 8 SP	32		-	gepflasterte Fläche mit Vordach, fleckiger Betonfußboden, Garagencharakter, Instandhaltungsbedarf
5	Sichau	23,40	-	-	Beton grau gestrichen	24	-	-	24		1 = 4 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach
5	Solpke-Süd	33,11	-	-	Fliesen	24	-	-	24		2 = 8 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach
5	Tarnetitz	24,80	-	-	Beton grau gestrichen	24	-	1 oK = 4 SP	28		2 = 8 SP	gepflasterte Fläche mit Vordach

Legende:

mK mit Kissen
oK ohne Kissen
SP Sitzplätze
IB lange Bank
TH Trauerhalle

Beschluss der derzeitigen Friedhofsgebührensatzung

v. 07.12.2015

Beschluss-Nr. 145/10/15

1. Änderung Friedhofsgebührensatzung v. 03.12.2018

Beschluss-Nr. 381/35/18

	kalkulierte Gebühr 2018	Gebühr	Vorschlag Verwaltung
Kategorie 1 Gardelegen, Mieste	585,03 €	120,00 €	Kategorie 1 Breitenfeld, Dannefeld, Estedt, Gardelegen, Mieste, Miesterhorst, Zichtau
Kategorie 2 Berge, Dannefeld, Estedt, Jävenitz, Miesterhorst, Potzehne, Zichtau	858,33 €	100,00 €	Kategorie 2 Berge, Jävenitz, Jeseritz, Jeggau, Lindstedt
Kategorie 3 Hottendorf, Jerchel, Kloster Neuendorf, Lindstedt, Peckfitz, Sichau, Solpke	1.118,90 €	80,00 €	Kategorie 3 Jerchel, Kloster Neuendorf, Laatzke, Peckfitz, Potzehne, Solpke, Wollenhagen, Wiepke
Kategorie 4 Algenstedt, Breitenfeld, Hemstedt, Ipse, Jeggau, Jeseritz, Laatzke, Lindstedterhorst, Lüffingen, Roxförde, Sachau, Seethen, Solpke-Süd, Tarnefitz, Wannefeld, Wernitz, Wiepke, Wollenhagen	1.687,28 €	60,00 €	Kategorie 4 Hemstedt, Lindstedterhorst, Roxförde, Sachau, Wannefeld, Zienau
			Kategorie 5 Algenstedt, Hottendorf, Ipse, Lüffingen, Seethen, Sichau, Solpke-Süd, Tarnefitz, Wernitz