

Dienstberatung - Schulleiterinnen Grundschulen

01.08.2017

Maßnahmen HHP 2018

Grundschule "Sonnenkiee" Osterwieck

Kst.: 210080

Wiederaufnahme HHP 2017

Anmeldung Schulleitung

Auflage TÜV, Behörde o. ä.

MABNAHME	BEMERKUNGEN	ZUSTÄNDIGKEIT	HHAnsatz in EUR
Optimierung Alarm-, Ruf- und Pausengonganlage in Klassenräumen	Anmeldung durch Schulleitung; Maximierung Lautstärke durch zusätzliche Lautsprecher in Klassenräume	SG Flächen- und Gebäudemanagement	10.000,00
Pflege Baumbestand	Anmeldung durch Schulleitung; Minderung Gefahrenpotential	SG Flächen- und Gebäudemanagement	2.000,00
1 Laptop für Lehrer	Anmeldung durch Schulleitung; zur Unterstützung Lehrer Vorbereitungen Unterricht, Erweiterung Unterrichtsgestaltung	Team Allgemeine Verwaltung	
Reinigung Gardinen in Klassenräume	Anmeldung durch Schulleitung; lange keine erfolgte Reinigung	SG Flächen- und Gebäudemanagement	3.000,00
PC-Kabinett: 10 Computerarbeitsplätze	Anmeldung durch Schulleitung; lediglich stark veraltete Technik vorhanden, Optionen für Unterricht erheblich eingeschränkt	Team Allgemeine Verwaltung	
1 Mediastation (Fernseher, DVD-Player)	Anmeldung durch Schulleitung; nur stark veraltete Technik vorhanden, komplizierte Umgangsweise	Team Allgemeine Verwaltung	
4 Einzelschülertische	Anmeldung durch Schulleitung; große Klassen, Anpassung Tische erforderlich - normale Schülerbank keine Stellmöglichkeit im Klassenraum	Team Allgemeine Verwaltung	
Erneuerung 4 Armaturen Mädchen-Toilette	Wiederaufnahme HHPlanung 2017; Anmeldung Schulleitung	SG Flächen- und Gebäudemanagement	500,00
Erneuerung Türgarnitur PC-Raum, Musikraum, Lehrerzimmer	Wiederaufnahme HHPlanung 2017; Anmeldung Schulleitung	SG Flächen- und Gebäudemanagement	1.500,00
Treppenhaus 1 / Haustür EG: Feststellvorrichtung für Zuluftöffnung	Auflage TÜV	SG Flächen- und Gebäudemanagement	2.000,00
Treppenhaus 2 / Haustür EG: Feststellvorrichtung für Zuluftöffnung	Auflage TÜV	SG Flächen- und Gebäudemanagement	2.000,00

<b>Nebengebäude: Anpassung Geländer bzw. Umkehrung Komplettierung LED-Umrüstung der "Nicht-Klassenräumen"</b>	Beanstandung Medical-Airport-Service; Umkehrung nur 1 m hoch statt geforderten 1,10m gemäß SchulbauR LSA 4.	SG Flächen- und Gebäudemanagement	5.000,00
	Wiederaufnahme HHPlanung 2017; Anmeldung Schulleitung	SG Flächen- und Gebäudemanagement	10.000,00
<b>insgesamt</b>			<b>36.000,00</b>

## Dienstberatung - Schulleiterinnen Grundschulen

01.08.2017

Maßnahmen HHP 2018

Grundschule Bühne

Kst.: 210020

Wiederaufnahme HHP 2017
Anmeldung Schulleitung
Aufgabe TÜV, Behörde o. ä.

MAßNAHME	BEMERKUNGEN	ZUSTÄNDIGKEIT	HHAnsatz in EUR
<b>Nebengebäude Werkraum: Erneuerung Fenster</b>	Wiederaufnahme HHP 2017; Fenster im sehr schlechten Zustand	SG Flächen- und Gebäudemanagement	10.000,00
<b>Nebengebäude Werkraum: Ausstattung / Werkzeuge</b>	Anmeldung Schulleitung; Neugestaltung Werkraum, momentane Werkzeuge stark veraltet	Team Allgemeine Verwaltung	
<b>Hauptgebäude Klassenraum Sonnenblumen: Erneuerung Fußboden</b>	Anmeldung Schulleitung; momentaner Fußboden im schlechten Zustand, teilweise Löcher = Unfallgefahr; bei Erneuerung Verlegen von Platten zur Begradigung des Raumes	SG Flächen- und Gebäudemanagement	6.000,00
<b>Hauptgebäude 1. OG Flur: Erneuerung Fußboden</b>	Anmeldung Schulleitung; momentaner Fußboden im schlechten Zustand, teilweise Löcher = Unfallgefahr; bei Erneuerung Verlegen von Platten zur Begradigung des Raumes	SG Flächen- und Gebäudemanagement	6.000,00
<b>Hauptgebäude EG Essensraum: Erneuerung Fußboden</b>	Anmeldung Schulleitung; momentaner Fußboden im schlechten Zustand, teilweise Löcher = Unfallgefahr; bei Erneuerung Verlegen von Platten zur Begradigung des Raumes	SG Flächen- und Gebäudemanagement	6.000,00
<b>Hauptgebäude Klassenraum 4a: Erneuerung Fußboden</b>	Anmeldung Schulleitung; momentaner Fußboden im schlechten Zustand, teilweise Löcher = Unfallgefahr; bei Erneuerung Verlegen von Platten zur Begradigung des Raumes	SG Flächen- und Gebäudemanagement	6.000,00
<b>Hauptgebäude Klassenraum 4b: Erneuerung Fußboden</b>	Anmeldung Schulleitung; momentaner Fußboden im schlechten Zustand, teilweise Löcher = Unfallgefahr; bei Erneuerung Verlegen von Platten zur Begradigung des Raumes	SG Flächen- und Gebäudemanagement	6.000,00
<b>1 Klassensatz Tische + Stühle</b>	Anmeldung Schulleitung; ca. für 20 Schüler	Team Allgemeine Verwaltung	

<b>Hauptgebäude Klassenraum Sonnenblumen: Erneuerung Tafel</b>	Anmeldung Schulleitung; Tafel sehr alt, schlechtes Beschreiben nur noch möglich, sehr schwergängig	Team Allgemeine Verwaltung	
<b>Nebengebäude Turnhalle: Malerarbeiten</b>	Anmeldung Schulleitung; nach Installation Schallschutz malermäßige Instandsetzung erforderlich	SG Flächen- und Gebäudemanagement	5.000,00
<b>Nebengebäude Turnhalle: Prallschutz</b>	<b>Beanstandung Medical-Airport-Service</b>	<b>SG Flächen- und Gebäudemanagement</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Nebengebäude Klassenraum: Malerarbeiten</b>	Anmeldung durch Schulleitung	SG Flächen- und Gebäudemanagement	4.000,00
<b>Nebengebäude Klassenraum: Reparatur Tafel</b>	Erneuerung Tafel mit Tafelfarbe; schlechte Beschreibbarkeit nur noch gegeben > <b>Realisierung in 2017 durch Hausmeister</b>	SG Flächen- und Gebäudemanagement	
<b>Hauptgegenstände Schulleiterzimmer: Erneuerung Fußboden</b>	Anmeldung durch Schulleitung; momentaner Bodenbelag im schlechten und unansehlichen Zustand	SG Flächen- und Gebäudemanagement	6.000,00
<b>Hauptgegenstände Schulleiterzimmer: Malerarbeiten</b>	Wiederaufnahme HHP 2017;                      Anmeldung durch Schulleitung	SG Flächen- und Gebäudemanagement	3.000,00
<b>Neugestaltung Schulleiter Arbeitsplatz</b>	Anmeldung durch Schulleitung	Team Allgemeine Verwaltung / SG Flächen- und Gebäudemanagement	1.000,00
<b>10 Laptops für Schüler</b>	Anmeldung durch Schulleitung; durch Anschaffung Eröffnung Option Angebot bzw. Unterricht PC-Kenntnisse	Team Allgemeine Verwaltung	
<b>1 Laptop für Lehrer</b>	Anmeldung durch Schulleitung;                      zur Unterstützung Lehrer Vorbereitungen Unterricht, Erweiterung Unterrichtsgestaltung	Team Allgemeine Verwaltung	
<b>Außenbereich Sandkasten: Anschaffung Sonnensegel</b>	Anmeldung durch Schulleitung	SG Flächen- und Gebäudemanagement	500,00
<b>Nebengebäude Klassenräume + Turnhalle: Sicherheitsgarnituren Türen</b>	Anmeldung durch Schulleitung; Erhöhung Sicherheit im Objekt	SG Flächen- und Gebäudemanagement	2.000,00
<b>Nebengebäude Treppenaufgang: Malerarbeiten</b>		SG Flächen- und Gebäudemanagement	3.000,00
<b>Nebengebäude Flur: Malerarbeiten</b>	Wiederaufnahme HHP 2017;                      Anmeldung durch Schulleitung	SG Flächen- und Gebäudemanagement	4.000,00
<b>Außenbereich: Schaukel + TÜV</b>	Wiederaufnahme HHP 2017;                      Anmeldung durch Schulleitung	SG Flächen- und Gebäudemanagement	3.000,00
<b>alle Klassenräume: Sonnenschutz</b>	<b>Beanstandung Medical-Airport-Service</b>	<b>SG Flächen- und Gebäudemanagement</b>	<b>10.000,00</b>

<b>insgesamt</b>	<b>91.500,00</b>
------------------	------------------

## Dienstberatung - Schulleiterinnen Grundschulen

01.08.2017

Maßnahmen HHP 2018

Grundschule "Aue - Fallstein" Hessen

Kst.: 210050

Wiederaufnahme HHP 2017
Anmeldung Schulleitung
Auflage TÜV, Behörde o. ä.

MAßNAHME	BEMERKUNGEN	ZUSTÄNDIGKEIT	HHAnsatz in EUR
Hauptgebäude Eingangstreppe: Erneuerung Fugen	Anmeldung durch Schulleitung; Präventionsmaßnahme, Abwendung von weiteren Schäden nach Instandsetzung 2017	SG Flächen- und Gebäudemanagement	1.000,00
Fassade: Malerarbeiten Namensschriftzug	Anmeldung durch Schulleitung; Namensschriftzug nicht mehr vollständig	SG Flächen- und Gebäudemanagement	5.000,00
teilweise Erneuerung Fenster	Anmeldung durch Schulleitung; Hinweise durch Handwerker	SG Flächen- und Gebäudemanagement	10.000,00
Linkes Gebäude: Erneuerung Doppelflügeltür	Wiederaufnahme HHP 2017	SG Flächen- und Gebäudemanagement	10.000,00
Außenbereich Schulhof: Sitzgelegenheiten / Bänke	Anmeldung durch Schulleitung	SG Flächen- und Gebäudemanagement	3.000,00
Lift für körperlich eingeschränkte Schüler	Anmeldung durch Schulleitung	Team Bauen	
malermäßige Instandsetzung Klassenräume	Anmeldung durch Schulleitung	SG Flächen- und Gebäudemanagement	10.000,00
Sicherheitsgarnituren Türen Klassenräume	Anmeldung durch Schulleitung; Erhöhung Sicherheit im Objekt	SG Flächen- und Gebäudemanagement	5.000,00
PC-Kabinett: 10 Computerarbeitsplätze	Anmeldugn durch Schulleitung; lediglich stark veraltete Technik vorhanden, Optionen für Unterricht erheblich eingeschränkt	Team Allgemeine Verwaltung	
Sanitätsraum: Ruheraumliege	Anmeldung durch Schulleitung > <i>evt. noch in 2017</i>	Team Allgemeine Verwaltung	
1 Laptop für Lehrer	Anmeldung durch Schulleitung; zur Unterstützung Lehrer Vorbereitungen Unterricht, Erweiterung Unterrichtsgestaltung	Team Allgemeine Verwaltung	

<b>insgesamt</b>	<b>44.000,00</b>
------------------	------------------