

Ortsteil Schauen

Außengestaltung des Friedhofes



Zufahrt über Grünfläche



Bestand:

Die Zufahrt für das Bestattungsinstitut zur Trauerhalle erfolgt über den Weg hin zum Schützenhaus. Von dort aus geht es über eine nicht befestigte Zuwegung einen Hang hinab zur Trauerhalle. Aufgrund der erhöhten Lage der Trauerhalle ist die Zuwegung über den Friedhof nicht möglich.

Bei schlechtem Wetter ist die Situation ein unhaltbarer Zustand. Gleichzeitig ist die derzeitige gepflasterte Fläche unzureichend.

Erforderliche Maßnahmen:

Neugestaltung einer Zufahrt sowie Abfangen der Böschungen
Neugestaltung einer Pflasterfläche

Kostenprognose:

50.000 Euro

Ortsteil Schauen

Sanierung Pfeiler mit Wappentafel am Zufahrtspfoften zum Amt



Bestand: denkmalgeschützte Wappentafel aus Sandstein mit dem Herzoglich-Braunschweigischem Wappen

Zustand sehr bedenklich

eine Sanierung ist unbedingt notwendig, um weiteren Schaden abzuwenden

Erforderliche Maßnahmen: denkmalpflegerische Instandsetzung

- Konservierung der Wappentafel
- Instandsetzung des gesamten Mauerabschnitts sowie der Abdeckungen

Kostenprognose: 15.000 Euro

Ortsteil Dardesheim

Sanierung und Umgestaltung der Bahnhofstraße



Bestand: Die Bahnhofstraße im OT Dardesheim befindet sich in einem schlechten Zustand.

Seit Jahren kommen Beschwerden von den Anliegern.

Priorität Nr. 1 des Ortschaftsrates

Der vorhandene Oberbelag besteht zu einem Drittel aus Fahrbahnplatten und der übrige Teil aus Beton und teilweise Betonverbundpflaster.

Erforderliche
Maßnahmen:

Grundhafter Ausbau der Bahnhofstraße

- Barrierefrei
- Kabel für Breitband
- RW-Kanal (Erforderlichkeit muss geprüft werden)
- Straßenbeleuchtung ist vorhanden

Kostenprognose: 150.000 Euro

Ortsteil Berßel

Fortsetzung der Sanierungsarbeiten am Schloss Berßel/IV. Bauabschnitt – Bereich Nord - Gaststätte



Bestand:

Das Schloss Berßel ist ein Kulturdenkmal und bildet den sozialen Mittelpunkt des Ortes. Hierin befinden sich die Kindertagesstätte, Heimatstube, eine Gastwirtschaft mit Pension, Wohnungen und Gemeinderäume.

In den Jahren 2009 bis 2015 wurden bereits drei umfangreiche Bauabschnitte der Fassade mit Hilfe der Dorferneuerung (Leader) saniert.

Der IV. noch fehlende Bauabschnitt umfasst den nördlichen Bereich (Anbau) der Gaststätte.

Die verdeckten Mängel an der Fassade und am Dach sind auf Baumängel früherer Sanierungen zurückzuführen.

Erforderliche Maßnahmen:

Gerüstbau
Teilsanierung des Daches
Putzfassade
Fassadenanstrich
Sanierung Natursteinsockel
Traufstreifen

Kostenprognose: 40.000 Euro