

Stadt Weißenfels

19.10.2021

Fachbereich IV

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 229/2021/1

der Stadträtin / des Stadtrates Ziegler, Horst

am 29.09.2021 im Ortschaftsrat Langendorf

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

Von Herrn Ziegler wird über eine anonyme Anzeige informiert, die ihm heute zugegangen ist und dem Fachbereich IV übergeben wird. Es handelt sich um einen Hinweis auf Anspülgut bei starken Regenfällen im Bereich Prittitzer Hohle/Richtung Grasplatz. Der Ortschaftsrat bittet um Prüfung des Sachverhaltes und Einleitung von Maßnahmen, die weiteren Schaden verhindern.

Wortlaut der anonymen Anzeige:

Die letzten Starkregen haben gezeigt, dass im besagten Bereich Spülgut Richtung Ortslage und Regenrückhaltebecken durch Anschüttungen an die Böschung links Richtung Grasplatz im erheblichen Maße erfolgt und dadurch ständig erhebliche Arbeiten durch die Gemeindearbeiter nötig sind. Es wird darum gebeten zu prüfen, ob die Ablagerungen auf öffentlichen Gelände bzw. privaten Gelände erfolgen, um eine Verschlimmerung sofort zu unterbinden.

Des Weiteren ist unbedingt eine Nachprofilierung des vorhandenen Entwässerungsgrabens zu veranlassen incl. Wildwuchsrückschnitt (siehe Fotos).

Folgen des derzeitigen Zustandes ist das Versotten des Rückhaltebeckens und Versotten des Grabenbereiches des Greißlaubaches.

Anmerkung: es handelt sich bei besagten Gebiet um ein Landschaftsschutzgebiet.

Sehr geehrter Herr Ziegler,
Sehr geehrte Damen und Herren des Ortschaftsrates Langendorf,

die Verwerfungen in der Prittitzer Hohle auf Grund der starken Niederschläge wurden beseitigt.

Dass hier Material von Böschungsbereichen in erheblichen Mengen abgetragen wurde, können wir nicht bestätigen. Kleinere Ablagerungen auf den angrenzenden Grundstücken der Bergstraße befinden sich offensichtlich auf privatem Grund.

Freundliche Grüße

Dominik Schmidt
Leiter FB IV – Städtische Dienste

Betrifft: Anspülgut bei starken Regenfällen

Bereich Prititzer Hohle/Richtung Grasplatz

Anbei Fotos der Problematik

Die letzten Starkregen haben gezeigt, daß im besagten Bereich Spülgut Richtung Ortslage u. Regenrückhaltebecken durch Anschüttungen an die Böschung links Richtung Grasplatz im erheblichen Maße erfolgt und dadurch ständig erhebliche Arbeiten durch die Gemeindearbeiter nötig sind. Es wird darum gebeten zu prüfen, ob die Ablagerungen auf öffentlichen Gelände bzw. privaten Gelände erfolgen, um eine Verschlimmerung sofort zu unterbinden. Desweiteren ist unbedingt eine Nachprofilierung des Vorhandenen Entwässerungsgrabens zu veranlassen incl. Wildwuchsrückschnitt.

(siehe Fotos)


Folgen des derzeitigen Zustandes ist das Versotten des Rückhaltebeckens und Versotten des Grabenbereiches des Greißlaubaches

Anmerkung: es handelt sich bei besagten Gebiet um ein Landschaftschutzgebiet.


*Anonyme Anzeige
Posteingang Gemeindeamt
Langendorf am 29.09.2021
Anlage: Fotos*



made with
Kerning







92
92
92

Red Willow







wo ist
Eichenholzspuren

Ab Lager

Verliffung

