

Zusammenfassung der Beratungsergebnisse aus einer Zusammenkunft von Vertretern des Gesundheitsamtes Lkr. Harz, der Verwaltung und der DLRG Wernigerode vom 24.05.2017.

Zu Hessen:

- Die Beckenauskleidung hat Risse die zur Vermeidung von Wasserverlusten zur nächsten Saison zu reparieren sind.
- Die Qualität des Brunnenwassers ist vor der Befüllung der Becken zu kontrollieren.
- Gegebenenfalls ist das Wasser durch eine UV Anlage aufzubereiten.
- Das Wasser der Duschen muss zwingend Trinkwasserqualität haben sollte die Qualität des Brunnenwassers nicht ausreichen, muss ein TW Anschluss hergestellt werden.
- Die Vorbereitungen zur Saisoneroöffnung sind weitestgehend abgeschlossen.

Zu Osterwieck:

- Die fehlende Messtechnik zur Überwachung der Wasserqualität ist schnellstmöglich nachzurüsten (noch in der laufenden Saison).
- Das Bad ist seit dem 15. 05. geöffnet.

Zu Rohrsheim:

- Die fehlende Messtechnik zur Überwachung der Wasserqualität ist nachzurüsten.
- Die Qualität des Brunnenwassers zur Füllung der Becken ist regelmäßig zu kontrollieren.

Das Gesundheitsamt teilt dem Badförderverein die festgestellten Mängel mit.

Zu Zilly:

- Die fehlende Messtechnik zur Überwachung der Wasserqualität ist nachzurüsten.
- Es müssen Filter zur Wasserreinigung und eine Umlaufrinne nachgerüstet werden.

Das Gesundheitsamt teilt dem Badförderverein die festgestellten Mängel mit.