

Haushaltsplanung 2018 - SG Flächen- und Gebäudemanagement

Bereich: Grundschulen / Prioritätenliste

Stand: 11.10.2017

Grundschule Bühne

	MAßNAHME	BEMERKUNGEN	HHAnsatz in EUR
1	Nebengebäude Werkraum: Erneuerung Fenster	Wiederaufnahme HHP 2017; Fenster im sehr schlechten Zustand	10.000,00
2	Hauptgebäude Klassenraum Sonnenblumen: Erneuerung Fußboden	Anmeldung Schulleitung; momentaner Fußboden im schlechten Zustand, teilweise Löcher = Unfallgefahr; bei Erneuerung Verlegen von Platten zur Begradigung des Raumes	6.000,00
	Hauptgebäude EG Essensraum: Erneuerung Fußboden	Anmeldung Schulleitung; momentaner Fußboden im schlechten Zustand, teilweise Löcher = Unfallgefahr; bei Erneuerung Verlegen von Platten zur Begradigung des Raumes	6.000,00
	Hauptgebäude Klassenraum 4a: Erneuerung Fußboden	Anmeldung Schulleitung; momentaner Fußboden im schlechten Zustand, teilweise Löcher = Unfallgefahr; bei Erneuerung Verlegen von Platten zur Begradigung des Raumes	6.000,00
	Hauptgebäude Klassenraum 4b: Erneuerung Fußboden	Anmeldung Schulleitung; momentaner Fußboden im schlechten Zustand, teilweise Löcher = Unfallgefahr; bei Erneuerung Verlegen von Platten zur Begradigung des Raumes	6.000,00
3	Nebengebäude Turnhalle: Malerarbeiten	Anmeldung Schulleitung; nach Installation Schallschutz malermäßige Instandsetzung erforderlich	5.000,00
	Nebengebäude Treppenaufgang + Flur: Malerarbeiten	Wiederaufnahme HHP 2017; Anmeldung durch Schulleitung	7.000,00
	Nebengebäude Klassenräume + Turnhalle: Sicherheitsgarnituren Türen	Anmeldung durch Schulleitung; Erhöhung Sicherheit im Objekt	2.000,00
	Nebengebäude Turnhalle: Prallschutz	Beanstandung Sicherheit / Medical-Airport-Service	10.000,00
	alle Klassenräume: Sonnenschutz	Beanstandung Sicherheit / Medical-Airport-Service	10.000,00
			68.000,00

Grundschule Hessen

	MAßNAHME	BEMERKUNGEN	HHAnsatz in EUR
1	Hauptgebäude Eingangstreppe: Erneuerung Fugen	Anmeldung durch Schulleitung; Präventionsmaßnahme, Abwendung von weiteren Schäden nach Instandsetzung 2017	1.000,00
2	Fassade: Malerarbeiten Namensschriftzug	Anmeldung durch Schulleitung; Namensschriftzug nicht mehr vollständig	5.000,00
3	Linkes Gebäude: Erneuerung Doppelflügeltür	Wiederaufnahme HHP 2017	10.000,00
	Klassenräume: Sicherheitsgarnituren Türen	Anmeldung durch Schulleitung; Erhöhung Sicherheit im Objekt	5.000,00
			21.000,00

Grundschule Osterwieck

	MAßNAHME	BEMERKUNGEN	HHAnsatz in EUR
1	Optimierung Alarm-, Ruf- und Pausengonganlage in Klassenräumen	Anmeldung durch Schulleitung; Maximierung Lautstärke durch zusätzliche Lautsprecher in Klassenräume	10.000,00
2	Reinigung Gardinen in Klassenräume	Anmeldung durch Schulleitung; lange keine erfolgte Reinigung	3.000,00
3	Pflege Baumbestand / Totholzpflge	Anmeldung durch Schulleitung; Minderung Gefahrenpotential	2.000,00
	PC-Raum, Musikraum, Lehrerzimmer: Beendigung Sicherheitsgarnitur	Wiederaufnahme HHPlanung 2017; Anmeldung Schulleitung	1.500,00
	Treppenhaus 1 / Haustür EG: Feststellvorrichtung für Zuluftöffnung	Auflage TÜV	2.000,00
	Treppenhaus 2 / Haustür EG: Feststellvorrichtung für Zuluftöffnung	Auflage TÜV	2.000,00
	Nebengebäude: Anpassung Geländer bzw. Umkehrung	Beanstandung Sicherheit / Medical-Airport-Service; Umkehrung nur 1 m hoch statt geforderten 1,10m gemäß SchulbauR LSA 4.	5.000,00
			25.500,00