

Stadt Weißenfels

09.05.2022

Fachbereich IV

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 098/2022/1

der Stadträtin / des Stadtrates Reichel, Maik

am 23.03.2022 im Stadtrat

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

In Obschütz befindet sich ein Teich, der verschlammt und teilweise ausgetrocknet ist. Hat dieser eine Funktion als Löschwasserversorgung? Wenn ja, wie kann dieser aktuellen Situation begegnet werden.

Sehr geehrter Herr Stadtrat Reichel,
sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,

in Beantwortung Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit:

Bei dem von Ihnen benannten Teich in Obschütz handelt es sich um keinen ausgewiesenen Löschwasserteich der Feuerwehr.

Die Ortschaft Obschütz verfügt über zwei Teiche, wobei dieser eine über keinen direkten Zulauf verfügt und sich ausschließlich über Grundwasser oder Überlaufgräben bei starken Niederschlägen speist.

Im Zuge der durch den FB IV zweimal jährlich durchgeführten Teichkontrollen wurden in den Jahren 2020 bis 2022 niedrige Wasserstände, bis hin zur sich anbahnender Austrocknung festgestellt. Eine Handlungsnotwendigkeit wurde bisher jedoch nicht erteilt.

Unabhängig dessen ist es natürlich grundsätzlich so, dass in ad hoc Gefahrenlagen, auch Wasserentnahmen aus vorhandenen und nicht explizit ausgewiesenen Feuerlöschteichen erfolgen können.

Mit freundlichen Grüßen

Kathrin Schellbach
Fachbereichsleiterin
Städtische Dienste