

FOTODOKUMENTATION
An der Beude 8, 06667 Weißenfels
Bestandsaufnahme vom 18.05.2017



Foto oben links: Vorderansicht Objekt



Übrige 4 Fotos: Stellen von Einbrüchen

FOTODOKUMENTATION
An der Beude 8, 06667 Weißenfels
Bestandsaufnahme vom 18.05.2017



Verwüstung und Sachbeschädigung
Diebstahl von Haus-/Anlagentechnik

FOTODOKUMENTATION
An der Beude 8, 06667 Weißenfels
Bestandsaufnahme vom 18.05.2017



Verwüstung und Sachbeschädigung
Diebstahl von Haus-/Anlagentechnik