

Platz im Bestand - Übergang zur Promenade



- Blick von der umzugestaltenden Fläche in die Promenade
- Fehlen von Übergängen und Bezügen im Freiraum
- defizitäre Eckausbildung und dadurch unklare Raumsituation (Quartier - Promenade)

- Trennender Strassenraum zwischen Klingenplatz und Promenade

- Gestaltung der Einmündung von Norden

Platz im Bestand - Platzraum



- Parkplatz grenzt an sehr dichten, waldartigen Bestand des Schlossberges
- keine räumlichen Übergänge
- dunkle Wirkung mit wenig Aufenthaltsqualität

- Barockes Haus markiert torartigen Stadteingang
- dahinter ungelöste Hinterhofsituation
- Hof wirkt in den Platzraum
- fehlende räumliche Trennung
- unklare räumliche Führung in die Innenstadt



Platz im Bestand - Platzraum von der Promenade




- Barockes Haus und Schloss bilden angenehmen Maßstab - Vordergrund - Hintergrund
- auf der Promenadenseite mangelhafte Freiraumgestaltung

- Keine räumliche Transparenz zwischen Klingensplatz und Schloss
- sehr dunkle, eher abweisende Wirkung
- durch Auslichtung des sehr dichten Baumbestandes ist ein räumlicher-visueller (nicht funktioneller) Bezug zwischen Promenade über den Klingensplatz zum Schloss möglich

- sehr offener Übergang in den angrenzenden Quartiersraum
- Fehlen von Kanten und räumlicher Führung




Historischer Stadtgrundriss



Klingenplatz mit geschlossenen Raumkanten



Raum im historischen Stadtgrundriss



Grün und Linien im historischen Stadtgrundriss

